

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状							
	日野	H 25年9月	TKG - XZC600M-0003157		低温 冷蔵冷凍車							
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市				
品川800あ 事業用		切れ	45,500 km		2,000 kg	L	W	H				
		抹消	知年月	一体別体		3,370	1,680	(門) 1,820				
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	115 ps	T/M 5 速 3 ペダル				
ミッション・デフ(異音、油漏)		サビ有り キャブ裏サビ有り				キャブ内部		備考				
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビ有り				ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン				
上物メーカー名 年式、型式及状態等		菱重 TDJS35DA(A-L)平成25年8月		特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段				
-23℃確認(外気15℃時/2時間) 中仕切り有り						シート穴・破 有 無		助手席もの入れ加工穴有				
フルハーフ 平成25年8月 リア観音扉 左サイドドア観音扉 水抜前後各2カ所						ETC 有 無		全低床 セミロング				
床ステンベタ(キズ凸凹)+スノコ(割れ多数) 各ドアのフチゴム切れ有り						ラジオ 良 不良						
ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹、看板消し跡有り パネル一部スプレー塗装						バックモニタ 有 無						
庫内キズ凸凹、穴補修跡有り キャブ再塗装済み(仕上がり雑)						カラー 白黒		リサイクル料 ¥8,820				
Fガラス		要交換 良好 飛石有		Fパネル凹み		左右ドアフチゴム塗料付着有		タイヤ状態				
小 車検可				Fグリル塗料付着				1~10、×、欠、で記載				
記録簿 有 無								<table><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	3	3		
3	3											
取説 有 無		Fバンパー凹み		左コーナーキズ、割れ				3 3 × ×				
メンテ 有 無								ス				
燃料タンク				左右サイドバンパー小キズ		マフラー、下まわりサビ		ペ				
								ノーマル				
								F				
								サイズ 195/75R15				
								R				
								サイズ 195/75R15				