


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
	いすゞ	R 3年3月	2RG - NPR88AN-7012805		2950kg 低温 冷蔵冷凍車				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市	
大阪800い 事業用		切れ 抹消	155,200 km	2,950 kg	L 4,480	W 1,950	H (門) 1,950		
エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG	150 ps	T/M 6	速 3	ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)			サビ、オイル汚れ有り キャブ裏サビ有り			キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ有り			ベット 有 (無)		ヘッドランプ HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			汚れ 小 (中) 多		補助ブレーキ 1 段	
菱重 TDJS35DC -22℃確認(外気17℃時/3時間)			フロントフック取付部			シート穴・破 有 (無)		ミラーステーサビ有り	
フルハーフ 型式 GAEO エ番 E2E2639 2021年2月製			歪み(修復跡)			ETC 有 (無)		全低床 ワイドロング	
リア3枚観音扉 左サイドドアスライド ラッシングレール2段						ラジオ (良) 不良			
床アルミ縞板 キズ凸凹有り 水抜前2ヵ所 断熱オール50mm						バックモニタ (有) 無			
庫内灯不灯						カラー (白) 黒		リサイクル料 ¥10,440	
Fガラス		タイヤ状態							
要交換	良好	飛石有	1~10、×、欠、で記載						
小 車検可									
記録簿	有	(無)							
取説	有	(無)							
メンテ	有	(無)							
	有	無							
	有	無							
燃料タンク		ス 3 ノーマル							
100L							F	205/85R16	
							サイズ		
							R	205/85R16	
							サイズ		


Fパネル飛び石




左右クォーターパネル
看板はがし跡、色はげ



右Fフェンダー小キズ



マフラー、下まわりサビ



リアバンパー小キズ

