

	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状			
	トヨタ	R 1年12月	QDF - KDY231-8040606				アルミバン			
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市	
福岡100わ レンタカー		切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	104,500 km	1,150 kg	L 3,160	W 1,780	H (門) 2,130			
エンジン状態 A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A <input checked="" type="radio"/> V EG	144 ps	T/M	速 2 ペダル		オートマ		
ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし					キャブ内部	備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り					ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドライト	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	キタムラ T19-5400 2019年11月 左サイドドア片開 ラッシングレール1段 床板張り ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹有り エンジンサビ有り キャブ裏サビ有り					汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 中 多	補助ブレーキ	段		
	特記、重点確認					シート穴・破 <input checked="" type="radio"/> 有 無	右ミラー・カバー・キズ			
						ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	リアシングルタイヤ 全低床 ショート			
						ラジオ 良 不良				
						バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 無				
						カラーホワイト	リサイクル料			
							¥7,700			

Fガラス 要交換 良好 飛石有 小 車検可 記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無	屋根点サビ  Fバンパー小キズ 	左右Fフェンダー小キズ  左右サイドバンパーキズ、サビ 	右クォーター・パネル小キズ  左右ドア小キズ 左コーナー小キズ マフラー、下まわりサビ腐食	2 2 2 2 スペ ノーマル F サイズ R サイズ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
取説 有 <input checked="" type="radio"/> 無 メンテ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 有 無 有 無					175/75R16
燃料タンク					265/50R14
74L	リアバンパーサビ、曲がり				