





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	日野	R2/2	2PG-FD2ABA-115634		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社	
自家用 大宮100そ	R5年3月28日		171,282 km 如 無	2700 Kg	L:6230	W:2400	H:2430	(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	240 馬力	R券	○	預託金	¥10,900
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		F	6	速	自動車税	有り		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし							ブレーキ	A		
上物メーカー名	フルハーフ ワイド ラッシング2段 内フック5対5							キャブ	その他		
年式、型式及状態	縦・横ネタアルミ 90度ストッパー 観音下ベニア立て有り							汚れ	小	コンソール欠	
その他	ハイルーフ アルミホイール バックカメラ メッキ多数!							シート破れ	無		
								クロス張り	無		

外装状態	程度良好です。
------	---------

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス 飛び石</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有</td> <td>小キズ</td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		有	小キズ	 	<p>タイヤ状態 フロント</p> <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> <td></td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> </table>	中		中		□		□		□	□	□	□	中	中	中	中
Fガラス 飛び石																						
有	小キズ																					
中		中																				
□		□																				
□	□	□	□																			
中	中	中	中																			
<table border="1"> <tr> <td>整備記録簿</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		無		 	<p>新 <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>アルミホイール</p> <p>F/R</p> <p>225/80R17.5</p>																
整備記録簿																						
無																						
<table border="1"> <tr> <td>PM装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無																			
PM装置																						
無																						
<table border="1"> <tr> <td>速度抑制装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		無																			
速度抑制装置																						
無																						