





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	日野	R1/5	2PG-FW1AHG-108103		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社	
自家用 大宮100は	R5年1月30日		304,781 km タコ 別08/05	13900 Kg	L:9670	W:2400	H:2670	(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	380 馬力	R券	○	預託金	¥13,100
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		F	7	速	自動車税	有り		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし							ブレーキ	A		
上物メーカー名	トランテックス ラッシング2段 内フック9対9 中間柱回転式							キャブ			
年式、型式及状態	Rエアサス ハイルーフ リターダ 300L+200Lタンク							汚れ	小	その他	
その他	グリル・ミラーメッキ キーレス リモコン&ヒーターミラー							シート破れ	無	ETC	
	■整備記録簿R2~R4年まで有り							クロス張り	無	バックカメラ	

外装状態	程度良好です。
------	---------

<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス 飛び石</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td>小キズ</td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		無	小キズ	 	タイヤ状態 フロント																			
Fガラス 飛び石																									
無	小キズ																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">整備記録簿</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		無			<table border="1"> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>スペア</td> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	中		中		中		中		中	中	中	中	下	下	下	下	下	スペア	<input checked="" type="checkbox"/>
整備記録簿																									
無																									
中		中																							
中		中																							
中	中	中	中																						
下	下	下	下																						
下	スペア	<input checked="" type="checkbox"/>																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PM装置</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無		 	F/R 245/70R19.5																			
PM装置																									
無																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">速度抑制装置</td> </tr> <tr> <td>有</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		有																						
速度抑制装置																									
有																									