

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|---------|----------|---------------|-----------|
| | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | | 形状 | | |
| | 日野 | R3/3 | 2KG-FD2ABA-116714 | | 冷凍ウイング | | |
| 前使用者 | 有効期限 | | 走行距離 | 最大積載量 | 内寸(有効荷台) | | 出品会社 |
| 自家用 大宮806わ | R5年3月25日 | | 1,590 km ㊦ 無 | 1250 Kg | L:6480 | W:2230 H:2205 | (株)日本中央車輛 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|---------|-------------|------------|-------------|--------|-------|-----|----------|---------|
| エンジン状態 | 良好 | PS | ○ | AC | ○ | 馬力 | 240 PS | R券 | ○ | 預託金 | ¥10,900 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 異常なし | | T/M | | F | 6 | 速 | 自動車税 | 有り | | |
| フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認) | 異常なし | | | | | | | ブレーキ | A | | |
| 上物メーカー名 | トレクス造りボディー | | 90cmアオリ | 7対3割 | ラッシング2段 | 内フック6対6 | | キャブ | その他 | | |
| 年式、型式及状態 | サーモキング(Z44H)-5℃中温 | | 薄エバ | ガスR134仕様 | 水抜き穴4ヶ所 | | | 汚れ | 無 | リモコンミラー | |
| その他 | 縦ネタ増し | | 横ネタアルミ | 前後台枠・中間柱ステン | バスフェンダー | ステンバンパー | | シート破れ | 無 | エアサスシート | |
| | リア窓抜き | | 各所ウロコ制作 | 丸タンク | 19, 5住金アルミ | シャーシ赤ラメなど多数 | | クロス張り | 無 | ETC・Bカメラ | |
| 外装状態 | 箱マーカ-・シャーシマーカ- スペアタイヤカバーウロコ ガゼット キャブバック踊り場ステン加工 箱内ウロコ張り ■外気32℃箱内30℃ 約2時間で+15度確認。未使用の冷凍ウイングです。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|--|---|---|--|---|--|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <table border="1"> <tr><td>Fガラス</td><td>飛び石</td></tr> <tr><td>無</td><td></td></tr> </table> | Fガラス | 飛び石 | 無 | |   | <table border="1"> <tr><td>整備記録簿</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table> | 整備記録簿 | 無 | <table border="1"> <tr><td>タイヤ状態</td></tr> <tr><td>フロント</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> </table> | タイヤ状態 | フロント | 上 | 上 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 |
| Fガラス | 飛び石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備記録簿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイヤ状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table> | PM装置 | 無 |  | <table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table> | 速度抑制装置 | 無 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 速度抑制装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 新 スペア アルミホイール F/R 245/70R19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |