

	車名	年式	型式・車体番号		形状		
	三菱	R5	2DG-FQ62F		アームロール		
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社
自家用 大宮103は	R6年		469 km タコ デジタコ	11000 Kg	L:	W:	H:
							(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	270 馬力	R券	○	預託金	¥10,910
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		F 6	速	自動車税				
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし						ブレーキ	A			
上物メーカー名	新明和アームロール(CCA1010-23) ツインホイスト						キャブ			その他	
年式,型式及状態	キャブバックステップ リア油圧ジャッキ						汚れ	無			
その他	網カゴ 200Lタンク 坂道発進補助 オートエアコン ETC リモコン&ヒーターミラー キーレス						シート破れ	無			
							クロス張り	無			

外装状態	未使用車です。
------	---------

<table border="1"> <tr><td>Fガラス 飛び石</td></tr> <tr><td>無 小キズ</td></tr> </table>	Fガラス 飛び石	無 小キズ	 	<p>タイヤ状態 フロント</p> <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fガラス 飛び石												
無 小キズ												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<table border="1"> <tr><td>整備記録簿</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	整備記録簿	無	 	<p>新 <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/></p>								
整備記録簿												
無												
<table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	PM装置	無	<p>F:255/70R22.5 R:245/70R19.5</p>									
PM装置												
無												
<table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td>有</td></tr> </table>	速度抑制装置	有										
速度抑制装置												
有												