





	車名	年式	型式・車体番号		形状		
	日野	R3/6	2RG-XZU722M-0007778		車載車		
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社
自家用 神戸100わ	R6年6月13日		76,590 km 幻 無	2850 Kg	L:5730	W:2070	H: 株式会社 日野自動車

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	150 馬力	R券	○	預託金	¥8,820
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		A/T		速	自動車税	有り		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし							ブレーキ	V		
上物メーカー名	タダノS-RIDE EX(SS-02F)セフティー・ウインチ・ゲート全てラジコン						キャブ			その他	
年式、型式及状態	リアゲートH:1240mm						汚れ	小			
その他	クリアランスソナー フォグランプ メッキ多数 社外ナビ・TV フロント純正リップスポイラー ホイールライナー ETC付き						シート破れ	無			
							クロス張り	無			

外装状態	程度良好です。
------	---------

<table border="1"> <tr><td>Fガラス 飛び石</td></tr> <tr><td>無 小キズ</td></tr> </table>	Fガラス 飛び石	無 小キズ	 	<table border="1"> <tr><td>整備記録簿</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	整備記録簿	無	<table border="1"> <tr><td>タイヤ状態 フロント</td></tr> <tr><td>下 下</td></tr> <tr><td>□ □ □ □</td></tr> <tr><td>中 中 中 中</td></tr> <tr><td>新 スペア <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>F/R</td></tr> <tr><td>215/70R17.5</td></tr> </table>	タイヤ状態 フロント	下 下	□ □ □ □	中 中 中 中	新 スペア <input checked="" type="checkbox"/>	F/R	215/70R17.5
Fガラス 飛び石														
無 小キズ														
整備記録簿														
無														
タイヤ状態 フロント														
下 下														
□ □ □ □														
中 中 中 中														
新 スペア <input checked="" type="checkbox"/>														
F/R														
215/70R17.5														
<table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	PM装置	無	 	<table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	速度抑制装置	無								
PM装置														
無														
速度抑制装置														
無														