





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	三菱	R6	2PG-FS74HZ		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社	
自家用 大宮100は	R7年		764 km タコ 23/09	13800 Kg	L:9600	W:2400	H:2610	(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	394 馬力	R券	預託金 ¥13,480
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M シフトパイロット 速		自動車税				
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし		ブレーキ		A				
上物メーカー名	フルーフ ラッシング2段 内フック9対9 中間柱回転式 箱内灯4カ所		キャブ		その他				
年式、型式及状態	ハイーフ Rエアサス 蝶番・フック・台枠ステン 融雪仕様		汚れ		無		バックカメラ		
その他	300Lタンク×2個 サイドガードアシスト 横ネタアルミ メッキ多数!		シート破れ		無				
			クロス張り		無				

外装状態	未使用車です。
------	---------

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス 飛び石</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td>小キズ</td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		無	小キズ	 	タイヤ状態 フロント								
Fガラス 飛び石														
無	小キズ													
<table border="1"> <tr> <td>整備記録簿</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		無			<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table>	上	上	上	上				
整備記録簿														
無														
上	上													
上	上													
<table border="1"> <tr> <td>PM装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無		 	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table>	上	上	上	上	上	上	上	上
PM装置														
無														
上	上	上	上											
上	上	上	上											
<table border="1"> <tr> <td>速度抑制装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		有			新 スペア <input checked="" type="checkbox"/> F/R 245/70R19.5								
速度抑制装置														
有														