





	車名	年式	型式・車体番号		形状		
	トレクス	H24/7	PFS339AU 国[01]039264		セミトレーラ		
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社
自家用 奈良130さ	R6年7月21日		km ㊦	24700 Kg	L:11800	W:2340 H:1800	(株)日本中央車輛

エンジン状態	PS	AC	馬力	馬力	R券	○	預託金
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M	速	自動車税		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし				ブレーキ		A
上物メーカー名	名古屋ボディー箱 トレクス3軸 スクラップボディー 電動補助脚				キャブ		その他
年式、型式及状態	全ハードックス鋼板 フロア:6mm サイド・フロント・リア5mm				汚れ		無
その他	箱サビ・キズ多数 横ネタ潰れ各所 床鉄板補修有り 床板割れ				シート破れ		無
	箱前後左右膨らみ小 シートデッキ曲がり サイドバンパー左右曲がり有り				クロス張り		無

外装状態	第五輪荷重 11、180kg以上 シングル・ダブル両方可 キングピンまで700mm
------	--

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス 飛び石</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		無		 	タイヤ状態 フロント
Fガラス 飛び石						
無						
<table border="1"> <tr> <td>整備記録簿</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上 上 上 上 下 下 下 下
整備記録簿						
無						
<table border="1"> <tr> <td>PM装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PM装置						
無						
<table border="1"> <tr> <td>速度抑制装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		無		 	無 スペア 11R22.5
速度抑制装置						
無						