





Fガラス 飛び石	
無	小キズ

整備記録簿	
無	

PM装置	
無	

速度抑制装置	
無	



タイヤ状態
フロント

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

新 スペア ☒

F/R
225/70R16