





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	日野	R7/1	2KG－FE2ACA－104959		クレーン付平			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)			出品会社
自家用	R8年1月29日		593 km	7600 Kg	L: 5540	W: 2350	H: 600	(株)日本中央車輛
水戸100は			24/10					

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	240 馬力	R券	○	預託金	¥10,900
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		異常なし		T/M		F 6	速	自動車税			
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)		異常なし							ブレーキ	A	
上物メーカー名	増トン車	トランテックス	ワイド	アルミブロック3方開	セイコーラック1対1				キャブ	その他	
年式、型式及状態	タダノ(TM-ZX364HRSA)2. 93t 4段 R/C F/I 角足差違い 警報型								汚れ	無	
その他	ETC バックカメラ								シート破れ	無	
坂道発進補助 ふらつき・衝突軽減 200Lタンク									クロス張り	無	

外装状態	未使用車です。
------	---------

<table border="1"> <tr><td>Fガラス</td><td>飛び石</td></tr> <tr> <td>無</td> <td>小キズ</td> </tr> </table>	Fガラス	飛び石	無	小キズ	 	タイヤ状態 フロント						
Fガラス	飛び石											
無	小キズ											
<table border="1"> <tr><td>整備記録簿</td></tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿	無		<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
整備記録簿												
無												
☐	☐											
☐	☐											
☐	☐											
<table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置	無		<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PM装置												
無												
☐	☐	☐	☐									
☐	☐	☐	☐									
<table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr> <td>有</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置	有		<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
速度抑制装置												
有												
☐	☐	☐	☐									
☐	☐	☐	☐									
	 	新 ☐ スペア ☒										
		F/R 265/70R19.5										